



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Применение фильтра очистки масла 658.1012010 взамен фильтра очистки масла 238Б-1012010-Б2 на двигателях производства ОАО «Автодизель» размерностью 130x140 всех модификаций, комплектаций и исполнений.

от 16 октября 2013 года



ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Довести до сведения:	Технического директора (сервис-менеджера)	Начальника цеха	Менеджера по запасным частям	Мастеров (бригадиров)	Приемщиков	Технических специалистов			
	*	*	*	*		*	*	*	*

Тема/проблема:	Тема: Применение фильтра очистки масла 658.1012010 взамен фильтра очистки масла 238Б-1012010-Б2 на двигателях производства ОАО «Автодизель» размерностью 130x140 всех модификаций, комплектаций и исполнений
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Модель: ЯМЗ 130x140 всех модификаций, комплектаций и исполнений

Рынки сбыта: все

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что с мая 2013 года на двигателях производства ОАО «Автодизель» размерностью 130x140 всех модификаций, комплектаций и исполнений взамен фильтра очистки масла **238Б-1012010-Б2** устанавливается фильтр очистки масла **658.1012010** со сменным фильтром. Таблица 1.

Таблица 1.

До изменения		Поставка в запасные части	После изменения		Взаимозаменяемость
Наименование	Обозначение		Наименование	Обозначение	
Фильтр очистки масла	238Б-1012010-Б2 (рис.2)	Н	Фильтр очистки масла	658.1012010 (рис.1)	Сохранена
Корпус масляного фильтра с клапаном	238Б-1012015-В2	Н	Корпус масляного фильтра с клапаном	658.1012015	Нарушена
Элемент фильтрующий	840.1012040-15	П	-	-	-
-	-	-	Фильтр сменный для масла М5103 или Фильтр сменный для масла W 11 102	ЛДКЯ 387631.070 (8.9191) (рис. 3) или 5340.1012075 * (рис. 4, фото 1)	-
Кольцо уплотнительное	840.1012083-20	П	-	-	-
Пробка перепускного клапана	240-1017293-Б2	П	Пробка перепускного клапана	240-1017293-Б2	Сохранена

До изменения		Поставка в запасные части	После изменения		Взаимозаменяемость
Наименование	Обозначение		Наименование	Обозначение	
Плунжер перепускного клапана	206Д-1011055-А2	П	Плунжер перепускного клапана	206Д-1011055-А2	Сохранена
Пружина	236-1012058	П	Пружина	236-1012058	Сохранена
Пружина сигнализатора	240-1017291	П	Пружина сигнализатора	240-1017291	Сохранена
Шток сигнализатора	240-1017292	П	Шток сигнализатора	240-1017292	Сохранена

Н - в запасные части не поставляется

П - в запасные части поставляется

Фильтр сменный **ЛДКЯ 387631.070 (8.9191)** и фильтр сменный **5340.1012075 (W 11 102)** взаимозаменяемы.

* - Комплектовать все двигатели кроме МО РФ.

! Взаимозаменяемость деталей сигнализатора загрязненности сохранена.

Примечание:

Перед установкой фильтра сменного смазать поверхность **А** (рис. 1) резинового уплотнителя тонким слоем консистентной смазки Литол-24 ГОСТ 21150-87. Навернуть фильтр сменный на $\frac{3}{4}$...1 оборот «от руки», затем инструментом дотянуть с Мкр 34...39 Н·м (3,5...4 кгс·м).

Проверить фильтр на герметичность.




Рис. 1 Фильтр очистки масла 658.1012010




Рис. 2 Фильтр очистки масла 238Б-1012010-Б2




Рис. 3 Фильтр сменный для масла ЛДКЯ 387631.070 (8.9191)

Покрытие - эмаль белая или эмаль черная

Маркировка методом наката, черной краской или белой краской.




Рис 4. Фильтр сменный для масла 5340.1012075 (W 11 102)

Цвет фильтра - белый или **черный**. Цвет надписи - **черный** или белый.



Фото 1. Фильтр сменный для масла 5340.1012075 (W 11 102)